


EN ISO 20347



GALOCHA MEGARA OB SRA

Galocha MEGARA OB SRA CHEMITOOL é uma galocha de uso geral com cano e sola em PVC desenvolvida para ser resistente e confortável. Indicada para diversos tipos de trabalho na Indústria e no setor Agrícola pelas suas excelentes características: confortável, elevada resistência ao desgaste, sola antiderrapante e absorção de choque no calcanhar.

- ✓ Adequado para amplos usos no setor agrícola e industrial
- ✓ Forro em Jersey antibacteriano, resistente à abrasão
- ✓ Sola antiderrapante e com absorção de choque na zona do calcanhar



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	PVC/NITRILO
Biqueira	Sem biqueira
Palmilha anti-perfuração	Sem palmilha
Cano	PVC
Forro	Jersey
Sola	Nitrilo
Cor	Preto
Tamanhos	36-48

NON-METALLIC NO METALLIC COMPONENTS



- NÃO METÁLICO
SEM COMPONENTES METÁLICOS
- NO METÁLICO
SIN COMPONENTES METÁLICOS

OIL RESISTANT SOLE OIL AND HYDROCARBON RESISTANT



- SOLA RESISTENTE
A ÓLEOS E HIDROCARBONETOS
- SUELA RESISTENTE
A ACEITES E HIDROCARBUROS

SLIP RESISTANT SRA



- SRA SOLA ANTIDESLIZANTE
- SRA SUELA ANTIDESLIZANTE

CUIDADOS DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Deve seguir as seguintes indicações para que o seu calçado mantenha a qualidade e para prolongar a sua durabilidade.

- Quando se descalçar deixe os botas a arejar antes de as arrumar.
- Deve guardar o calçado sempre seco e, de preferência, limpo. Pode colocar uma folha de jornal ou de papel absorvente dentro das botas para que absorva a humidade proveniente da transpiração, prevenindo os maus odores e a criação de bactérias causadoras de fungos.
- Não deve calçar as mesmas botas 2 vezes seguidas! O calçado deve ter tempo para secar completamente a transpiração que absorveu durante o dia, se ficar com humidade, as bactérias desenvolvem-se provocando odores desagradáveis e mais grave ainda a proliferação de fungos e consequentemente doenças como as não desejadas e incómodas micoses.
- Limpe regularmente com uma escova macia ou um pano para evitar a acumulação de sujidade. Nunca coloque em máquinas de lavar ou secar.
- Desinfete regularmente o interior da bota com um spray adequado, também pode usar álcool isopropílico ou bicarbonato de sódio em pó.
- Lave a palmilha com regularidade e troque quando esta não estiver nas suas devidas condições.
- O calçado deve ser armazenado na sua embalagem original num lugar fresco, seco e afastado da luz.

COMO LIMPAR A BOTA

- O ideal é limpar as suas botas com regularidade, após cada utilização, com água e detergente utilizando uma escova macia. Deve enxaguar com água em abundância e deixar secar bem à temperatura ambiente e à sombra.

COMO LIMPAR A PALMILHA

- É importante limpar e substituir regularmente a palmilha, para evitar a proliferação de bactérias. Ao substituir deve garantir que está a utilizar uma palmilha igual à original.

SAP	TAMANHO	EAN
CHS01070336	36	5604630099370
CHS01070337	37	5604630099387
CHS01070338	38	5604630099394
CHS01070339	39	5604630099400
CHS01070340	40	5604630099417
CHS01070341	41	5604630099424
CHS01070342	42	5604630099431
CHS01070343	43	5604630099448
CHS01070344	44	5604630099455
CHS01070345	45	5604630099462
CHS01070346	46	5604630099479
CHS01070347	47	5604630099486
CHS01070348	48	5604630099493

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.